

Datum vytištění: 8. 2. 2024



Rozsah platnosti:

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (bez odštěpných závodů a Jednotky Rafinérie Kralupy)

SERVIS A POUŽÍVÁNÍ DÝCHACÍ TECHNIKY

Schválil:

Jednatel společnosti

Platnost od:

15. 2. 2024

Správce dokumentu:

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - Odbor systémů řízení

Zpracovatel:

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - HZSP – Jiří Deák

Dokument je majetkem společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Rozšiřování kopií mimo společnost je zakázáno s výjimkou jejich poskytnutí externím subjektům pro účely výběrových řízení a pro účely plnění smlouvy se společností.
Vytiskovaná kopie je neřízený dokument.

Seznam změn

| Číslo změny | Číslo strany | | Předmět změny | Platnost od | Schválil (funkce, podpis) |
|-------------|--------------|---------|---------------|-------------|---------------------------|
| | vyjmuté | vložené | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

Upozornění: Změnové řízení je prováděno dle směrnice 821.

Obsah

| | | |
|-------------|--|----|
| 1 | Účel | 4 |
| 2 | Rozsah platnosti | 4 |
| 3 | Pojmy, definice a zkratky | 4 |
| 4 | Servis a používání dýchací techniky | 6 |
| 4.1 | Obecná ustanovení | 6 |
| 4.2 | Povinnosti vedoucích zaměstnanců společnosti, právnických osob a fyzických osob podnikajících v areálu | 6 |
| 4.3 | Povinnosti nositelů IDP | 7 |
| 4.4 | Školení nositelů IDP | 8 |
| 4.5 | Průkaz nositele IDP | 8 |
| 4.6 | Povinnosti nositele únikového ochranného prostředku | 8 |
| 4.7 | Prodej, pronájem a údržba protiplynového materiálu | 9 |
| 4.8 | Automatická poplachová výstraha MSA motionScout | 9 |
| 4.9 | Nedodržení ustanovení této směrnice | 9 |
| 5 | Odpovědnost | 10 |
| 6 | Seznam souvisejících dokumentů | 10 |
| Příloha A | Seznam umístění pohotovostních IDP na stavbách v areálu CHEMPARK – Záluží ... | 11 |
| Příloha A.1 | Vzor hlášení o použití IDP | 16 |

1 Účel

Směrnice stanovuje jednotný způsob zajištění a používání osobních ochranných prostředků určených k ochraně dýchacích orgánů (IDP, ČV). Směrnice dále stanovuje způsob nakládání s obličejovými maskami a polomaskami s filtry.

2 Rozsah platnosti

Dokument je platný pro následující označené společnosti / odštěpné závody:

- ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. BENZINA, odštěpný závod
 POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod

Toto vydání nahrazuje směrnici 422 „Servis a používání dýchací techniky“, 6. vydání ze dne 14. 10. 2022.

Pro Jednotku Rafinérie Litvínov platí tato směrnice.

Pro Jednotku Rafinérie Kralupy tato směrnice neplatí. Servis dýchací techniky je pro ni zajištěn smluvně HZS podniku Synthos Kralupy nad Vltavou.

Směrnice je určena nositelům a uživatelům IDP, únikových ochranných prostředků (zaměstnancům) a jejich vedoucím zaměstnancům. **Dále je prostřednictvím Internetu – ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.**

<https://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx>) určena všem fyzickým a právnickým osobám podnikajícím v areálu a používajícím IDP.

3 Pojmy, definice a zkratky

| | |
|---|---|
| Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem (autonomní dýchací přístroj vzduchový s otevřeným okruhem, IDP vzduchový) | - Dýchací přístroj, který má přenosný zásobník stlačeného vzduchu a vydechaný vzduch odchází bez recirkulace do okolního ovzduší. Tyto přístroje mohou být konstruovány jako přetlakové nebo rovnotlaké. Je nezávislý na okolním ovzduší. |
| Autonomní dýchací kyslíkový přístroj s uzavřeným okruhem (IDP kyslíkový) | - Dýchací přístroj, který zachycuje oxid uhličitý z vydechaného vzduchu a dodává kyslík; tuto směs uživatel opět vdechuje. Kyslík je buď dodáván z tlakové láhve, nebo chemicky vyvíjen. |
| Areál | - CHEMPARK Záluží |
| Dýchací přístroj | - Ochranný prostředek dýchacích cest, který umožňuje dýchání v prostorách, kde je ovzduší jinak nedýchatelné. |
| Obličejová maska | - Pevná lícnicová část zakrývající ústa, nos, oči a bradu |
| Polomaska | - Pevná lícnicová část zakrývající ústa, nos a bradu |
| Neautonomní dýchací přístroj | - Přístroj, který má dálkový přívod čistého nebo stlačeného vzduchu. |
| Nositel IDP | - Každá osoba, která používá dýchací techniku (prostředky) a splňuje stanovené kvalifikační požadavky a zdravotní podmínky. |
| Nositel IDP – začátečník | - Zaměstnanec, určený na první školení pro nositele IDP, nebo nositel IDP při vynechání školení v uplynulém roce. |
| Nositel IDP – pokročilý | - Zaměstnanec, který v uplynulém roce absolvoval školení nositelů IDP pro začátečníky. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Platnost školení | - Časové období 12 po sobě jdoucích měsíců, po které si může nositel IDP vypůjčit dýchací techniku a pracovat v IDP, než mu skončí platnost jedné ze dvou podmínek oprávnění, používat k práci IDP. |
| Pohotovostní IDP | - Izolační dýchací přístroj, určený pouze pro havarijní potřeby při záchraně života a majetku, hrozí-li nebezpečí z prodlení. IDP jsou umístěné na stavbách a pracovištích společnosti v "pohotovostních skříňkách". |
| Společnost | - ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. |
| Únikový ochranný prostředek | - Úniková kukla, úniková maska, respirátor určené pro sebezáchranu osob z prostoru ohroženého toxickými plyny nebo parami, účinnost prostředku je minimálně po dobu 1 – 15 minut v závislosti na typu prostředku, koncentraci plynu a fyzické zátěži při použití. Tyto prostředky slouží výhradně k úniku z ohroženého prostoru, neslouží k záchraně osob v zasaženém prostoru. |
| Vedoucí zaměstnanec | - Zaměstnanec, který řídí a odpovídá za práci svých podřízených (zde nositelů IDP), např. mistr nebo jeho zástupce nebo zaměstnanec, který odpovídá za pracoviště, kde jsou umístěny pohotovostní IDP, např. vedoucí výroby. |
| DT | - Dýchací technika (IDP, celobličejeová maska, nebo polomaska, tlakové lahve) |
| HZSP | - Hasičský záchranný sbor podniku |
| IDP | - Izolační dýchací přístroj umožňující jeho uživateli dýchat nezávisle na okolním ovzduší. Dělí se na autonomní a neautonomní. |
| OOPP | - Osobní ochranný pracovní prostředek |
| PLP | - Pracovně lékařská prohlídka |
| PRP | - Pracovní postup |
| SDT | Středisko dýchací techniky firmy IS STAR s.r.o., smluvně zajišťující pro společnost servis dýchací techniky. |

4 Servis a používání dýchací techniky

4.1 Obecná ustanovení

4.1.1 Společnost si vyhrazuje právo používat v areálu výhradně dýchací techniku spravovanou SDT a zakazuje používání jiné dýchací techniky bez předešlého souhlasu zástupců vedení společnosti, HZSP a úseku bezpečnosti.

SDT má k dispozici:

- MSA M1 – IDP pro ostatní nositele IDP (viz PRP 5)
- MSA AUER AirMaXX eXXtreme – IDP pro zaměstnance HZSP (viz PRP 17)
- MSA AUER AirElite 4h – kyslíkový IDP pro zaměstnance HZSP (viz PRP 17)
- MSA AUER AirGo – IDP pro ostatní nositele IDP (viz PRP 14)
- MSA DSL-P – dálkový IDP (viz PRP 20)
- MSA AUER BD 96 mini – sebezáchranný a únikový IDP (viz PRP 15)
- SATURN-OXY - oživovací kyslíkový přístroj

4.1.2 Zákaz používání jiných ochranných dýchacích prostředků se nevztahuje na použití dýchací techniky pro případy řešení mimořádných událostí (např. použití vlastní dýchací techniky příslušníky HZS ČR).

4.1.3 Činnosti spojené se zajišťováním, používáním a údržbou DT, včetně školení a výcviku nositelů IDP smluvně zabezpečuje SDT.

4.2 Povinnosti vedoucích zaměstnanců společnosti, právnických osob a fyzických osob podnikajících v areálu

4.2.1 Na základě vyhledaných, posouzených a vyhodnocených rizik dle směrnice 401 „Základní předpis v oblasti BOZP“, rozhodují o umístění pohotovostních IDP na pracovištích (stavbách) nebo vydání únikového dýchacího prostředku zaměstnancům s přihlédnutím k aktuálnímu nebezpečí úniku nebezpečných látek při havarijních stavech. Únikové dýchací prostředky budou k dispozici příslušným zaměstnancům v místě posouzeného, vyhledaného a vyhodnoceného rizika nebo v jeho bezpečné vzdálenosti tak, aby bylo možné tyto prostředky včas použít.

4.2.2 Zajistí umístění pohotovostních IDP nejpozději ke dni uvedení pracoviště (stavby) do provozu.

4.2.3 Objednávají veškerý předepsaný materiál k ochraně dýchacích cest zaměstnanců příslušných pracovišť. Předběžný požadavek uplatňují u HZSP v lednu příslušného roku a dále dle potřeby.

4.2.4 Zajistí minimálně 1 x denně vizuální kontrolu umístění IDP (skříňky s IDP, její neporušenost, čistotu a plombu) a udržování čistoty a pořádku u skříňek s pohotovostními IDP. Porušení plomby, pohotovostní skříňky nebo podezření z jiné nedovolené manipulace s IDP neprodleně oznámí na operační středisko HZSP tel. 3000.

4.2.5 Po použití pohotovostních IDP vyplní formulář „Hlášení o použití IDP“ viz [Příloha A. 1](#) a zajistí jejich vizuální kontrolu a očistu před jejich okamžitým odvozem na SDT k výměně. Po výměně zajistí jejich zpětné umístění na stanovené místo. Toto ustanovení se netýká HZSP.

4.2.6 Odpovídají za vedení záznamů (např. v knize hlášení, pracovním deníku) o událostech a plnění povinností uvedených v čl. 4.2.3 a 4.2.4.

4.2.7 Řídí se obecnými zásadami pro zajištění a organizaci práce v IDP. Jedná se o:

- zákaz práce osamocenému zaměstnanci v IDP,
- dodržování podmínek stanovených pro nebezpečný prostor, ve kterém jsou vykonávány práce vyžadující zajištění osob proti pádu nebo vykonávané za použití IDP, DDP, dle směrnice 429 „Práce v nebezpečných prostorech“,
- denní výběr zaměstnanců způsobilých pro činnosti v IDP (platné školení nositelů IDP, aktuální zdravotní a psychologický stav), přihlédnutí k osobě zaměstnance a okolním vlivům při konkrétní práci v IDP,
- vyžadování záruky těsnosti masky ze strany zaměstnance, (zaměstnanec musí být hladce oholen, vousy nesmí zasahovat do těsnící linie masky, nepřípouští se „bradka“ ani „kotlety“, pouze krátký knír, vlasy nesmí zasahovat pod lícnicí masky),
- nařizování maximální doby práce v IDP v délce 4 hodin během 24 hodin, přičemž toto lze překročit pouze v případě mimořádné události,
- zajištění platného školení nositelů IDP včetně platné zdravotní prohlídky, v případě externí firmy uzavření smlouvy o službách IDP,

- zajištění, aby zaměstnanec, který je nositelem IDP nastupoval do zaměstnání (na pracoviště) připraven vykonávat povinnosti nositele IDP.
- 4.2.8 Odpovídají za vyřazení filtrů s prošlou záruční lhůtou (dle označení) a jejich likvidaci dle S 445 „Pravidla pro nakládání s odpady a obaly“.
- 4.2.9 Zajistí, aby záruku těsnosti obličejové masky a polomasky s filtry splňovali i zaměstnanci, kteří mají k osobní ochraně tyto prostředky přiděleny (dle PRP 3).
- 4.2.10 Zajistí pravidelnou kontrolu obličejových masek a polomasek s filtry, nebo jiných prostředků určených pro zaměstnance příslušného pracoviště, kteří jsou vlastníky tohoto prostředku. Kontrola masek probíhá 1x ročně dle pracovního postupu PRP 3. Kontrola ostatních osobních filtračních prostředků probíhá dle pokynů výrobce.
- 4.2.11 Zajistí, aby byl přepravní prostředek způsobilý k přepravě IDP a náhradních tlakových lahví.
- 4.2.12 Zajistí, aby nositelé IDP při ručním přenosu náhradních tlakových lahví používali držák k tomu určený. Držák je součástí náhradní tlakové lahve při jejím výdeji.
- 4.2.13 Zajistí vrácení průkazu nositele IDP (vydavateli průkazu), přestane-li být zaměstnanec nositelem IDP, nebo zaměstnancem příslušné společnosti. Při ztrátě průkazu nositele IDP zajistí jeho nové vystavení.
- 4.2.14 Zajistí nahlášení změn majících vliv na platnost průkazu nositele IDP, tj.: změna zdravotní způsobilosti, nebo změna údajů uvedených v průkazu.
- 4.2.15 Pokud použije nositel IDP k havarijnímu zásahu IDP z pohotovostní skříňe, provede vedoucí zaměstnanec záznam o použití IDP - viz [Příloha A. 1](#)

4.3 Povinnosti nositelů IDP

Uvedené povinnosti platí rovněž pro jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a zaměstnance jiné právnické osoby podnikající v areálu, jsou-li nositeli IDP.

- 4.3.1 Při nástupu do zaměstnání (na pracoviště) musí být nositel IDP připraven vykonávat povinnosti nositele IDP.
- 4.3.2 Nositel IDP je povinen mít u sebe průkaz nositele IDP vydaný SDT.
- 4.3.3 Nositel IDP je povinen splňovat záruku těsnosti masky (zaměstnanec musí být hladce oholen, vousy nesmí zasahovat do těsnící linie masky, nepřipouští se „bradka“ ani „kotlety“, pouze krátký knír, vlasy nesmí zasahovat pod lícnici masky).
- 4.3.4 Nositel IDP je povinen osobně si vyzvednout IDP ve výdejně SDT (stavba 2826) a současně:
- předložit průkaz nositele IDP s osobní průkazkou, (zaměstnanci externích firem spolu s firemním průkazem),
 - provést uživatelskou kontrolu IDP,
 - provést kontrolu tlaku vzduchu u náhradních lahví,
 - převzít a zkontrolovat automatickou poplachovou výstrahu MSA AUER motionScout,
 - nahlásit zaměstnanci SDT evidenční číslo zapůjčené dýchací techniky včetně čísla stavby – pracoviště s IDP
 - potvrdit podpisem převzetí provozuschopného IDP, náhradních lahví a MSA motionScout do výdejního lístku.
- 4.3.5 V případě výdeje zaměstnancům HZSP je možný výdej bez této potřebné administrativy v rámci urychlení a provedení včasného zásahu v IDP s tím, že se administrativní úkony dořeší dodatečně.
- 4.3.6 K přepravě IDP může být použit pouze dopravní prostředek způsobilý k jejich přepravě dle čl. 4. 2.12. Během přepravy musí být zabráněno volnému pohybu, nebo pádu IDP a náhradních tlakových lahví. IDP musí být před převozem odtlakován.
- 4.3.7 Nositel IDP je povinen při ručním přenášení náhradních tlakových lahví použít držák na nošení lahví. Při vrácení lahví musí být držák vrácen zpět do výdejny SDT.
- 4.3.8 Nositel IDP je povinen chránit IDP před nepovolanými osobami a zabránit jejich poškozování. Dále je povinen nahlásit svému nadřízenému a SDT případné poškození nebo ztrátu IDP včetně uvedení příčiny.
- 4.3.9 Nositel IDP je povinen ohlásit zaměstnanci ve výdejně SDT při vrácení IDP a tlakových lahví případný pád tlakové kompozitní lahve z jakékoli výšky, zejména na tvrdou plochu. Při manipulaci s tlakovými kompozitními lahvemi jsou všichni zúčastnění zaměstnanci povinni zabránit všem zbytečným nárazům.
- 4.3.10 Nositel IDP je povinen vrátit použitý IDP, zbavený hrubých nečistot, osobně na SDT ihned po skončení práce, nejdéle však do 48 hodin. SDT nepřevzme neočištěné IDP.

Zbýlý vzduch se z láhve nevypouští – láhev nesmí zůstat úplně prázdná (min. 0,05 bar, dle ČSN EN 12021).

4.4 Školení nositelů IDP

4.4.1 Školení je organizováno SDT ve spolupráci s personálním úsekem.

4.4.2 Školení nositelů IDP je rozděleno na:

- školení pro začátečníky,
- školení pro pokročilé,
- školení pro použití sebezáchranných a oživovacích (křísicích) přístrojů dle PRP 6.

4.4.3 Školení jsou organizována v rozsahu 6 až 8 hodin, pro používání sebezáchranných a oživovacích přístrojů (dle počtu zúčastněných zaměstnanců) v rozsahu jedné hodiny.

4.4.4 Před zahájením školení předloží všichni zúčastnění:

- lékařské potvrzení o schopnosti zaměstnance pracovat v IDP (u zaměstnanců společnosti v Žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci – strana 2 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci, Potvrzení o absolvování výstupní prohlídky),
- průkaz nositele IDP,
- osobní průkaz opravňující ke vstupu do areálu.

4.4.5 Na začátku kalendářního roku vyhlásí SDT ve spolupráci s personálním úsekem plán školení. Zašle jej útvarům společnosti a smluvním externím firmám. Tyto si dle navržených termínů naplánují podle potřeb pracoviště nebo vykonávaných činností vyslání svých zaměstnanců na školení.

4.4.6 Školení se skládá z teoretické části, písemného testu a praktické části (výcviku na polygonu SDT), která je nedílnou součástí školení. Podmínkou absolvování školení v praktické části je nepřekročení časového limitu pro daný úkol a nezjištění fyziologických nedostatků v průběhu výcviku u nositele IDP. Při nesplnění podmínek praktické části (výcviku) nebo písemného testu je školení hodnoceno jako nesplněné a zaměstnanec jej může po uplynutí jednoho měsíce opakovat.

4.5 Průkaz nositele IDP

4.5.1 Všichni zaměstnanci, kteří absolvovali školení nositelů IDP, obdrží průkaz nositele IDP. Průkaz nositele IDP platí pouze s osobním průkazem. U externích zaměstnanců platí průkaz nositele IDP pouze s průkazem opravňujícím ke vstupu do areálu. U průkazu opravňujícího ke vstupu do areálu bez fotografie, předloží nositel IDP jiný průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, nebo pas).

4.5.2 Ztrátu průkazu je nositel IDP povinen neprodleně nahlásit svému nadřízenému a SDT.

4.5.3 Při přestupu na jiné pracoviště, nebo k jinému zaměstnavateli je nositel IDP povinen nahlásit změnu pracoviště na SDT a současně předložit průkaz nositele IDP k zapsání změn.

4.5.4 Platnost průkazu nositele IDP je 12 měsíců od data posledního proškolení nositele IDP (musí být splněna podmínka zdravotní způsobilosti).

4.5.5 Oprávnění nositele IDP a platnost průkazu zaniká:

- po uplynutí 24 měsíců od poslední PLP u zaměstnanců společnosti do 50 let věku
- po uplynutí 12 měsíců od poslední PLP u zaměstnanců společnosti nad 50 let věku, zaměstnanců HZSP a zaměstnanců ostatních fyzických a právnických osob podnikajících v areálu společnosti
- po uplynutí 12 měsíců od data posledního školení nositele IDP

4.5.6 Po provedení PLP je nositel IDP povinen se neprodleně dostavit na SDT s kartou PLP a průkazkou nositele IDP, kde SDT provede změnu v databázi nositelů IDP a vystaví nositeli IDP nový průkaz.

4.6 Povinnosti nositele únikového ochranného prostředku

4.6.1 Každý, kdo se pohybuje a pracuje v oblasti s rizikem výskytu vysoce nebezpečných chemických látek (např. sirovodíku, čpavku) musí být vybaven únikovým ochranným prostředkem chránícím proti účinkům dané vysoce nebezpečné chemické látky a osobním detektorem detekujícím přítomnost dané látky. V případě více osob je možné vybavit detektorem pouze jednu osobu, za předpokladu, že se celá skupina pohybuje v dostatečné blízkosti osoby provádějící měření.

4.6.2 Zaměstnanci, kteří mají ke své ochraně přiděleny obličejové masky nebo polomasky s filtry, jsou povinni trvale splňovat povinnost záruky těsnosti těchto ochranných prostředků na obličeji.

- 4.6.3 Pro případný havarijný zásah jsou k dispozici IDP umístěné v provozních objektech - viz příloha č. 7.1.
- 4.6.4 Všechny zásahy související s vyprošťováním a záchranou osob z ohrožené oblasti je nutné provádět pouze za použití IDP proškoleným nositelem IDP. Není dovoleno používat únikové ochranné prostředky k výše uvedeným zásahům.

4.7 Prodej, pronájem a údržba protiplynového materiálu

- 4.7.1 SDT zajišťuje protiplynový materiál dle potřeb jednotlivých útvarů společnosti na základě nákupní objednávky (masky, filtry, ČV, únikové prostředky, detektory, pouzdra). Materiál se v případě prodeje stává majetkem žádajícího útvaru. Opravu nebo přezkoušení protiplynového materiálu provádí SDT pouze na základě objednávky.
- 4.7.2 Při poškození nebo ztrátě IDP, dýchací techniky nebo únikových prostředků nebo jejich součástí vystaví SDT protokol o škodě a postoupí jej k dalšímu vyřízení na HZSP.

4.8 Automatická poplachová výstraha MSA motionScout

- 4.8.1 SDT zajišťuje výdej automatické poplachové výstrahy k IDP (PRP 16 „Poplachová výstraha MSA motionScout“). Jedná se o preventivní ochranu nositele IDP při individuální nehodě spojené s nehybností. MSA motionScout je mrazuvzdorného, prachotěsného, vodotěsného a nevýbušného provedení.

4.9 Nedodržení ustanovení této směrnice

- 4.9.1 Při nedodržení ustanovení této směrnice je SDT oprávněno zadržet nositeli IDP vydaný průkaz až do vyřešení přestupku HZSP s vedením příslušného útvaru, resp. s jeho zaměstnavatelem.
- 4.9.2 Při závažném porušení ustanovení této směrnice SDT odebere a zruší zaměstnanci průkaz nositele IDP a informuje HZSP. Za závažné porušení se považuje:
- odmítnutí provést uživatelskou kontrolu při převzetí IDP,
 - nedovolená manipulace s průkazem nositele IDP (dopisování nebo přepisování údajů, zapůjčení průkazu jiné osobě apod.),
 - nedovolená manipulace s IDP,
 - ztráta IDP z vlastní nedbalosti,
 - půjčení IDP nebo komponent IDP jiné osobě,
 - zanechání IDP bez dozoru,
 - svévolné opravování IDP apod.

Pokud jiné kontrolní útvary (zejména HZSP, úsek bezpečnosti) zjistí nedostatky v dodržování ustanovení této směrnice, sdělí tyto písemně příslušnému vedoucímu zaměstnanci, případně předloží návrhy na opatření.

5 Odpovědnost

| Činnost | Nositel IDP | Vedoucí zaměstnanec | Středisko dýchací techniky | HZSP | Číslo článku |
|--|-------------|---------------------|----------------------------|------|----------------|
| Rozmístění pohotovostních IDP na rizikových pracovištích | I/C | A | I | I/C | 4.2.1 |
| Zajištění vizuální kontroly dýchacích prostředků | R/A | C | C | C | 4.2.4 |
| Zajištění pohotovostních IDP na pracovišti (přístupnost, čistota, neporušenost plomby) | C | A | I/C | C/I | 4.2.4 |
| Dodržování obecných zásad práce v IDP | R/A | C/A | C | C | 4.2.7 |
| Povinnosti nositelů IDP | R/A | C/A | C | C | 4.3.1 – 4.3.10 |
| Školení nositelů IDP | R | A | R | R/C | 4.4.1 – 4.4.6 |
| Povinnosti nositele únikového ochranného prostředku | R/A | C/A | C/I | I/C | 4.6.1 – 4.6.4 |

Vysvětlivky: R - RESPONSIBLE - VYKONÁVAJÍCÍ „Vykonavatel“
A - ACCOUNTABLE - ODPOVĚDNÝ „Nese plnou vinu za neprovedení“
C - CONSULT – KONZULTANT „Zahrnutý v procesu“
I - INFORM - JE INFORMOVÁN „Držet v obraze“

RACI matice s komentářem (dle politiky „Zvyšování efektivity procesů a jejich optimalizace“)

6 Seznam souvisejících dokumentů

| | |
|--------------------|--|
| Směrnice 401 | Základní předpis v oblasti BOZP |
| Směrnice 432 | Mimořádné události |
| Směrnice 429 | Práce v nebezpečných prostorech |
| Směrnice 445 | Pravidla pro nakládání s odpady a obaly |
| Pracovní postup 3 | Oblíčejevé masky a polomasky s filtry |
| Pracovní postup 5 | Vzduchový izolační dýchací přístroj MSA M1 |
| Pracovní postup 6 | Oživovací kyslíkový přístroj SATURN-OXY |
| Pracovní postup 14 | Vzduchový izolační dýchací přístroj MSA AUER AIR GO |
| Pracovní postup 15 | Vzduchový izolační dýchací přístroj MSA AUER AIR BD 96 MINI |
| Pracovní postup 16 | Poplachová výstrah MSA AUER MOTIONSCOUT |
| Pracovní postup 17 | Vzduchový izolační dýchací přístroj MSA AUER AIRMAXX EXTREME |
| Pracovní postup 18 | Kyslíkový izolační dýchací přístroj MSA AUER AIRELITE 4H |
| Pracovní postup 20 | Vzduchový dálkový izolační dýchací přístroj MSA.DSL-P |

Příloha A Seznam umístění pohotovostních IDP na stavbách v areálu CHEMPARK – Záluží

Legenda:

- MAX, MA2 - IDP MSA AUER AirMaXX pro HZS
- ELI - kyslíkový přístroj pro HZS
- A - MAX, M - MAX - maska s automatikou - ND
- SCO - telemetrická jednotka pro HZS
- AGO, BDA - IDP MSA AUER
- OXY, OXP - kyslíkový přístroj pro první pomoc
- SPL, HPS, EVO - ochranný oděv
- PAR, MSC - úniková kukla pro BA OCHRONA
- DDP- dálkový dýchací přístroj
- V68 - lahev o objemu 6,8 l

| Číslo stavby | Umístění | Typ | Počet |
|--------------|--|-----|-------|
| 0415 | Bud. rozvodna R II 110KV - 2.NP | AGO | 2 |
| | Bud. rozvodna R II 110KV - 2.NP | OXY | 1 |
| 0634 | Vrat. sev. svah č.15 | MSC | 2 |
| 0634/1 | Vrat. sev. svah č.15 | MSC | 1 |
| 1122 | Bud. kot. a bunkr | AGO | 2 |
| 1143 | Bud. rozvodna 6 KV - 2.NP | AGO | 2 |
| | Bud. rozvodna 6 KV - 2.NP | OXY | 1 |
| 1237 | Bud. dalk. ovlad | AGO | 2 |
| 1365 | PSP-Velín | AGO | 4 |
| | PSP-Velín | OXY | 1 |
| 1424 | Bud. kompr. vodík | BDA | 6 |
| | Bud. kompr. vodík | OXY | 1 |
| 1432 | Bud. velitelny - 1.NP | OXY | 2 |
| | Bud. velitelny - 1.NP | AGO | 6 |
| | Bud. velitelny - 1.NP | BDA | 3 |
| 1535 | Bud. strojovny | OXY | 1 |
| | Bud. strojovny | BDA | 4 |
| 1613 | Provoz B. CHEZACARB u vchodu | AGO | 2 |
| | Provoz B. CHEZACARB u vchodu | OXY | 1 |
| 1711 | Bud výroby kyslíku, kancelář mistru | BDA | 2 |
| 1715 | Bud. administrativní - 2.NP | OXY | 1 |
| 1724 | Kysl. ap - strojov. budov velín - 1.NP | BDA | 3 |
| | Kysl. ap - strojov. budov velín - 1.NP | OXY | 1 |
| 2101 | Vrat. č. 5 MINERVA | MSC | 1 |

| Číslo stavby | Umístění | Typ | Počet |
|--------------|--|-----|-------|
| 2225 | Bud. provoz v bl. 22 velín - 1.NP | AGO | 2 |
| 2245 | Velín - 1.NP | AGO | 2 |
| 2314 | Velín, kanceláře, soc. zařízení a rozvodna-přízemí | AGO | 2 |
| | Velín, kanceláře, soc. zařízení a rozvodna-přízemí | OXY | 1 |
| 2444 | Kanceláře rozvoden - velín | AGO | 2 |
| | Kanceláře rozvoden - velín | BDA | 2 |
| | Kanceláře rozvoden - velín | OXY | 1 |
| 2705 | Hasičská stanice - Kontejner protiplynový a ropný | BDA | 10 |
| | | OXY | 3 |
| | | MAX | 28 |
| | | MA2 | 6 |
| | | EVO | 8 |
| | | DDP | 1 |
| | | ELI | 3 |
| | | SCO | 9 |
| | | V68 | 4 |
| | AP BRONTO MAN, RZ: 5U8 5611 | MAX | 4 |
| | | OXY | 1 |
| | KHA 54 MB, RZ: 1U9 1847 | MAX | 3 |
| | | MAX | 1 |
| | | MAX | 1 |
| | | BDA | 1 |
| | | OXY | 1 |
| | KHA 54 MB, RZ: 1U9 1848 | MAX | 3 |
| | | MAX | 1 |
| | | MAX | 1 |
| | | BDA | 1 |
| | | OXY | 1 |
| | OA Ford Ranger, RZ: 4AD 4447 | BDA | 1 |
| | TA MAN, RZ: 7U8 6662 | MAX | 4 |
| | | OXY | 1 |
| | | BDA | 2 |
| | | V68 | 4 |
| | Operační středisko | BDA | 2 |
| | Sklad CHS | ELI | 3 |
| | | HPS | 5 |

| Číslo stavby | Umístění | Typ | Počet |
|--------------|--|-----------|-------|
| | | MSC | 4 |
| | PLHA T815 (CO ₂), RZ: MOA 33-45 | MAX | 4 |
| | | OXY | 1 |
| | | BDA | 2 |
| | VEA MB, RZ: 7U4 9467 | BDA | 2 |
| | | OXY | 1 |
| | | MAX | 1 |
| | ZV, RZ: MOA 52-75 | OXY | 3 |
| | | BDA | 2 |
| | | MSC | 2 |
| 2805 | Laboratoře - chodba - 1.NP | OXY | 2 |
| 2825 | Budova slaboproudu - FABIA 2AY 7332 OCHRONA | BDA | 2 |
| | Budova slaboproudu - Duster - 4AU 5550 OCHRONA | BDA | 2 |
| | Budova slaboproudu - Fabia 2AY 73-39 OCHRONA | BDA | 2 |
| | Budova slaboproudu - Kancelář velitele | MSC | 2 |
| 2859 | Budova správní 2859 AB - vrátnice č. 16 | MSC | 1 |
| 3405 | AVD - velín, vel. čerp. stanice, dest. kolony a rozvodny | AGO | 2 |
| 3515 | Budova vedení výroby – schodiště | OXY | 1 |
| 3605 | Strojovna (117) - Velín | AGO | 2 |
| | Strojovna (117) - Velín | OXY | 1 |
| 3609 | Bud. strojovny -118 - 1.NP | AGO | 2 |
| | Bud. strojovny -118, - 1.NP | BDA | 3 |
| | Bud. strojovny -118, - 1.NP | OXY | 1 |
| 3610 | Bud. sklad. labor. - 2.NP | AGO | 2 |
| | Bud. sklad. labor. - 2.NP | BDA | 3 |
| 3612 | Bud. kompresorovny - 2.NP | AGO | 3 |
| | Bud. kompresorovny - 2.NP | OXY | 1 |
| | Bud. kompresorovny - 2.NP | BDA | 3 |
| | Bud. kompresorovny - 2.NP | TLI | 2 |
| 3841 | Vstup. objekty - VR.1 | MSC | 2 |
| | Vstup. objekty - VR.1- OBP učebna | OXY | 1 |
| 4228 | Velín PSC a jímka pod velínem - chodba 1.NP | AGO | 2 |
| | Velín PSC a jímka pod velínem - chodba 1.NP | OXY | 1 |
| 4302 | FAS 4 (SRU) - přední chodba | AGO | 2 |
| | FAS 4 (SRU) - přední chodba | OXY | 1 |
| 4408 | Velín a rozvodna | AGO + OXY | 1 |
| 4522 | Budova plínny CO ₂ - 1.NP | BDA | 2 |

| Číslo stavby | Umístění | Typ | Počet |
|--------------|---|-----|-------|
| 4533 | Budova vyrob. alum - chodba - 1.NP | AGO | 2 |
| 4837 | Vrátnice 11 - LEVA | PAR | 4 |
| | Vrátnice 11 - LEVA | MSC | 5 |
| 5546 | Elektrorozvodna pro st. 5523 | AGO | 1 |
| 5712 | Budova dálk. čer. st. | AGO | 2 |
| | Budova dálk. čer. st. | OXY | 1 |
| | Budova dálk. čer. st. | SPL | 2 |
| | Budova dálk. čer. st. | BDA | 2 |
| 5814 | Stanice tlakovzd. | OXY | 1 |
| 6420 | Budova vrátnice č. 8 u hradla 6 | MSC | 2 |
| 6596 | Čerpací stanice sur. v. | BDA | 2 |
| 6716 | Velín skladu ropy a elektorozvodna | AGO | 2 |
| 6742 | Budova SHZ a vrátnice | MSC | 1 |
| 6913 | Budova vrátnice exp. str. | MSC | 2 |
| 7111 | Vrátnice č.13 - produkty | PAR | 1 |
| 7153 | Velitelna | AGO | 3 |
| | Velitelna | OXY | 1 |
| 7182 | Budova kompresorovny - TZH | AGO | 1 |
| 7187 | Velitelna a rozvodna - chodba - 1.NP | AGO | 2 |
| | Velitelna a rozvodna - rozvodna - 1.NP | AGO | 2 |
| 7202 | Vrátnice a poz. ochr. | MSC | 2 |
| 7202 | KHA 60 MAN, RZ: 9U2 1404 | MAX | 3 |
| | | BDA | 2 |
| | | OXY | 1 |
| | CAS 100 MAN, RZ: 5U1 9979 | MAX | 3 |
| | | BDA | 2 |
| | | OXY | 1 |
| | KKH | MAX | 3 |
| | | OXY | 1 |
| | | BDA | 2 |
| 7211 | Cechovní budova PCH – vrátnice vstupní hala PCH | MSC | 1 |
| 7221 | Závodní poliklinika - interna - 1.NP | OXF | 1 |
| 7223 | Garáž st. 7223 – vrátnice PCH 3a | MSC | 2 |
| 7411 | Energoblok PPE - 1.NP | AGO | 4 |
| | Energoblok PPE - 1.NP | OXY | 1 |
| 7522 | Rozvodna - 1.NP | AGO | 2 |
| 7591 | Budova rozvodny RHDPE 1.NP | AGO | 2 |

| Číslo stavby | Umístění | Typ | Počet |
|--------------|---|-----|-------|
| 8401 | Rozvodna | AGO | 2 |
| 8411 | Velitelna - velín | AGO | 8 |
| | Velitelna - velín | OXY | 1 |
| 8512 | Strojovna sprinkleru - 2.NP | AGO | 4 |
| 8635 | Budova pom. - par. kotle - velín kotelny - 1.NP | AGO | 4 |
| 8702 | Budova kompresorovny | AGO | 4 |
| 8721 | Demistanice - chodba - 1.NP | AGO | 2 |
| 8811 | Čerpací stanice - velín | AGO | 2 |
| | Čerpací stanice - velín | OXY | 1 |
| 9707 | Vrátnice brány č. 2 | MSC | 1 |
| 9851 | Budova prov. MCHDOV | AGO | 2 |
| 9861 | Expediční stanice benzenu | AGO | 2 |

Příloha A.1 Vzor hlášení o použití IDP**HLÁŠENÍ o použití IDP**

Evidenční číslo IDP přístroje: _____

Použit kde (stavba): _____ Datum: _____ Čas: _____

Na příkaz (jméno a příjmení*): _____

Důvod použití: _____

Kdo přístroj použil: _____ Telefon: _____

Podpis vedoucího (mistra)

Upozornění!

- Pohotovostní IDP jsou určeny pouze pro havarijní potřeby při záchraně života a majetku, hrozí-li nebezpečí z prodlení.
- Použité IDP je třeba co nejdříve dopravit na SDT stavba 2826 a oznámit na operační středisko HZSP tel. 3000

**Vyplňte hůlkovým písmem*

Nevyplňujte! (slouží pro vnitřní potřebu SDT)

Výměna pohotovostních IDP:

| Stavba | Použité IDP (dodání) | Nové IDP (nahrazení) |
|--------|----------------------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |